


**EARL LINET**  
**Linet Gilles et Viviane**  
Les Gandons  
03320 COULEUVRE

## STABULATION LIBRE VACHES ALLAITANTES Couloir d'alimentation ouvert – Aire paillée



<b>SAU :</b>	175 ha
<b>Main d'œuvre :</b>	2 UTH
<b>Cheptel :</b>	130 vaches allaitantes charolaises
<b>Type de production :</b>	
<b>Alimentation :</b>	Ensilage d'herbe- maïs ensilage - foin
<b>Mécanisation de l'alimentation et du paillage :</b>	Dessileuse pailleuse trainée 3,5 m <sup>3</sup>
<b>Type de charpente :</b>	Métallique année 2005
<b>Pourquoi ce bâtiment ?</b>	Logement des vaches
<b>Amélioration souhaitable :</b>	Local technique à prévoir


**A VOIR :**

- Cases de 24 vaches,
- Exposition du bâtiment,
- Caméra,
- Stockage céréales.

**ACCES :** Coulevre – Franchesse – D 14 (à gauche)

**GAEC PROST**  
**Prost Joël et Anthony**  
Grand Fy  
03350 THENEUILLE

## STABULATION LIBRE VACHES ALLAITANTES STOCKAGE FOURRAGE **Aire paillée intégrale**



<b>SAU :</b>	213 ha
<b>Main d'œuvre :</b>	2 UTH + stagiaire
<b>Cheptel :</b>	125 vaches allaitantes charolaises inscrites
<b>Type de production :</b>	Reproducteurs
<b>Alimentation :</b>	Enrubannage, foin, paille
<b>Mécanisation de l'alimentation et du paillage :</b>	Dériveuse et pailleuse trainée 3,5 m <sup>3</sup>
<b>Type de charpente :</b>	Charpente métallique – réalisation 2007
<b>Pourquoi ce bâtiment ?</b>	Abandon anciens bâtiments pour gagner du temps
<b>Amélioration souhaitable :</b>	Local technique

**A VOIR :**

- Auvent pour stockage des fourrages,
- Couloir de circulation derrière l'aire paillée.

**AUTRES :**


- Bavettes sous les barrières,
- Barrières pour intervention,
- Ventilation des pignons,
- Caméra.

**ACCES :** Ygrande – Le Vilhain D 146

**EARL AURAT**  
**Aurat Jean-François**  
Les Petits Clous  
03350 CERILLY

## STABULATION LIBRE DOUBLE VACHES ALLAITANTES

### Aire bétonnée raclée + aire paillée + fumière couverte



<b>SAU :</b>	245 ha
<b>Main d'œuvre :</b>	2 UTH
<b>Cheptel :</b>	140 vaches allaitantes charolaises, 140 brebis Broutards - Génisses
<b>Alimentation :</b>	Ensilage - foin
<b>Mécanisation de l'alimentation et du paillage :</b>	Dérouleuse, Dessileuse pailleuse 12 m <sup>3</sup>
<b>Type de charpente :</b>	Métallique année 2004
<b>Pourquoi ce bâtiment ?</b>	Relogement du troupeau suite à un incendie

**A VOIR :**

- Aire raclée,
- Fumière couverte,
- Local technique,
- Stockage céréales.

**AUTRES :**


- Caméra,
- Passages d'homme.

**ACCES :** Cérilly – Hérisson – D 3

**MATHIAUD Sylvain**  
Le Douat  
03350 CERILLY

## STABULATION LIBRE VACHES ALLAITANTES

### Aire paillée avec libre service foin



**SAU :**

**Main d'œuvre :**

1 UTH

**Cheptel :**

70 vaches allaitantes charolaises

Broutards - Engraissement des génisses et des vaches de réforme

**Alimentation :**

Enrubannage - foin

**Mécanisation de l'alimentation et du paillage :**

Dériveuse pour l'enrubannage et libre service pour le foin - Pailleuse portée 2 m<sup>3</sup>

**Type de charpente :**

Métallique année 2004-2006

**Pourquoi ce bâtiment ?**

Logement des vaches allaitantes

**Amélioration souhaitable :**

Ventilation

**A VOIR :**

- Libre service à l'arrière de l'aire paillée,
- Local technique,
- Filet brise-vent sur rail,
- Box à taureau.


**ACCES :**

Cérilly – Le Brethon – D 410

DELAMARLIERE Emmanuel  
Les Goûts  
03350 LE BRETHON

## BERGERIE

### Aire paillée et contention couverte




<b>SAU :</b>	93 ha
<b>Main d'œuvre :</b>	1,5 UTH
<b>Cheptel :</b>	200 brebis – 50 vaches allaitantes
<b>Type de production :</b>	Agneaux, broutards, génisses
<b>Alimentation :</b>	Foin majoritaire et enrubannage
<b>Mécanisation de l'alimentation et du paillage :</b>	Distribution de l'alimentation manuellement, Pailleuse portée
<b>Type de charpente :</b>	Bois année 1999
<b>Pourquoi ce bâtiment ?</b>	Abandon ancienne grange
<b>Amélioration souhaitable :</b>	Largeur aire paillée

- A VOIR** :
- Contention couverte,
  - Ambiance dans le bâtiment,
  - Aspect extérieur,
  - Bardage bois à couvre-joint.

**ACCES** : Le Brethon – Saint-Bonnet-de-Tronçais D 39

**SAMAIN Benoit**  
Fayolle  
03190 HERISSON

## STABULATION LIBRE VACHES ALLAITANTES



<b>SAU :</b>	177 ha
<b>Main d'œuvre :</b>	1,6 UTH
<b>Cheptel :</b>	100 vaches allaitantes limousines inscrites
<b>Type de production :</b>	Taurillons Engraissement des génisses et des réformes Quelques génisses pleines, reproducteurs
<b>Alimentation :</b>	Foin, ensilage d'herbe, maïs, ensilage, enrubannage
<b>Mécanisation de l'alimentation et du paillage :</b>	Bol mélangeur 12 m <sup>3</sup> Pailleuse portée
<b>Type de charpente :</b>	Bois année 2006
<b>Pourquoi ce bâtiment ?</b>	Suppression du plein-air pour améliorer les conditions de travail, augmenter les performances animales et améliorer la docilité des animaux


**A VOIR :**

- Largeur de l'aire bétonnée,
- Alimentation des veaux,
- Bardage bois,
- Box à veaux.

**ACCES :** Hérisson – Vallon-en-Sully D 11

**De Cock Benoit**  
Rabière  
03190 LOUROUX-HODEMENT


## CHEVRERIE ET SALLE DE TRAITE



- SAU :** 160 ha
- Main d'œuvre :** 1,5 UTH
- Cheptel :** 190 chèvres  
Lait, droits à produire 200 000 l
- Alimentation :** Paille, concentrés, maïs grain, luzerne
- Mécanisation de l'alimentation et du paillage :** Tapis + trémie automatiques, paillage manuel
- Type de charpente :** Bois année 2003
- Pourquoi ce bâtiment ?** Logement des chèvres
- Améliorations souhaitables :** Isolation, ventilation
- A VOIR :**
- Tapis et trémie automatiques,
  - Pas de couloir d'alimentation,
  - Couloir de surveillance,
  - Salle de traite 1 x 16 postes.
- AUTRES :**
- Caillebotis pour l'aire d'attente,
  - Chien électrique.
- ACCES :** Chemin Louroux-Hodement – Maillet

**EARL SAMAIN**  
Samain Damien  
Le Peu  
03430 VIEURE

## STABULATION LIBRE VACHES LAITIÈRES **Caillebotis + logettes raclées**



<b>SAU :</b>	240 ha
<b>Main d'œuvre :</b>	3,4 UTH
<b>Cheptel :</b>	110 vaches laitières Lait, quotas : 700 000 l
<b>Alimentation :</b>	Mais ensilage – ensilage d'herbe
<b>Mécanisation de l'alimentation et du paillage :</b>	Mélangeuse à pales
<b>Type de charpente :</b>	Bois année 2004 -2005
<b>Pourquoi ce bâtiment ?</b>	Evolution du troupeau

**A VOIR :**

- Salle de traite rotative 24 postes,
- Fosse sous caillebotis,
- Racleur hydraulique,
- Chien électrique.

**AUTRES :**

- Porte filet brise-vent électrique,
- Cheminée de ventilation,
- Fumière avec dénivellation.

**ACCES :** Ygrande – Vieure – D 94